



### Entwurf Mettler Landschaftsarchitektur, Berlin

Der Entwurf hat trotz Veränderungen bei den vorgeschlagenen Baumstandorten das Erfordernis zur Verlegung von Leitungspaketen. Insbesondere die Verlegung der Fernwärmeleitungen in der Hafenstraße ist kostentechnisch nicht darstellbar. Zwar zeigt der Entwurf Wurzelvorhänge, aber auch diese führen nicht zu einer Entschärfung des Problems.

Die Setzung der südlichen Baumreihe in unmittelbarer Nähe der Wohnhausfassaden kann nicht überzeugen.

Insgesamt wird bezweifelt, dass das gewünschte und durchaus ansprechende Bild des zusammenhängenden Baumdaches, das auch die Hafenstraßen überspannt, erreicht werden kann.

Gewonnen hat der Entwurf durch die neue Positionierung der Sitzelemente, die nun deutlich weniger willkürlich wirkt. Auch die gegenüber dem Wettbewerbsbeitrag verkleinerte Brunnenanlage passt sich nun besser in das Gesamtkonzept ein.

Die Frage nach den Nutzungsmöglichkeiten für Veranstaltungen wird schriftlich beantwortet, die Funktionalität wird jedoch durch die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit zwischen Bäumen und Mobiliar kritisch gesehen. Die Anordnung der Stellplätze an der Kirchenmauer erfordert ein Überfahren des hoch frequentierten Gehwegweges, was eine Gefahrensituation erzeugt. Zudem kann unbeberechtigtes Parken nicht verhindert werden, so dass die Parkplätze voraussichtlich an allen Tagen belegt sein werden.

Die Eingriffe in die Kirchenmauer sind aus denkmalpflegerischer Sicht problematisch.

Die Anordnung der Unterflurabfallbehälter ist funktional schlüssig.

Die Beschreibungen der Oberflächenbeläge sind nachvollziehbar und umfassend.

Die mitgelieferte Kostenprognose ist insbesondere hinsichtlich des erforderlichen Aufwandes zur Verlegung der Leitungen nicht realistisch. Auch der vorgeschlagene gesägte und gestockte Granit ist in der Kostenschätzung mit 200 € / m<sup>2</sup> nicht realistisch angesetzt. Gegenüber der Plandarstellung kann nicht wie in der Kostenprognose angesetzt, mehr als die Hälfte der Fläche als wassergebunden in Ansatz gebracht werden.

### Entwurf RSP Freiraum GmbH, Dresden

Der Entwurf zeigt gegenüber dem Stand Wettbewerb deutliche Veränderungen. Am auffälligsten ist die Verdichtung der Baumstandorte im Platzbereich. Hier wirken die Dichte zu hoch und die Setzung der Bäume willkürlich. Dieser Aspekt ist allerdings folgerichtig dem Überarbeitungsauftrag zur Suche weiterer Baumstandorte geschuldet und führt zu einem Verlust der Großzügigkeit und Klarheit gegenüber der Ursprungsidee.

Durch die geänderte Anzahl der Bäume auf der Platzfläche rückt die Platzierung der Fontainenanlage nah an den Gehwegbereich der Hafenstraße, wodurch die Bildung der Platzmitte in Zusammenhang mit dem großen Sitzelement verlorengelöst. Dies war im Ursprungsentwurf glücklicher gelöst.

